



Wykonujemy serwis oraz naprawę systemu blokady układu kierowniczego (ESL,ELV) w samochodach

Problemy występują:

MERCEDES W-204

MERCEDES W-212

MERCEDES SPRINTER (w906){nomultithumb}

VW CRAFTER

### Objawy:

- po włożeniu kluczyka do stacyjki brak reakcji blokady kolumny kierowniczej
- kierownica nie odblokowuje się
- po przekręceniu zapłonu blokada nie zwalnia kierownicy oraz nie załącza załonu

### Możliwości naprawy:

- Regeneracja całej blokady po stronie mechanicznej i elektrycznej
- Zaprogramowanie używanego rygla na czysty fabrycznie
- Eliminacja błędu rygla C24646 dotyczącego nieprawidłowej pozycji stacyjki (błąd error)

### Wysyłka do naprawy:

- W celu naprawy rygla konieczne jest wysłanie ksero dokumentu pojazdu

- Do wysyłki dołączyć Rygiel , kluczyk , i stacyjkę
- Dołączyć również dane do FV

Opcje naprawy i cennik

□ **Opcja 1 Stan fabryczny gwarancja 6 mies.**

- Regeneracja rygla (wymiana silniczka przekaznika , fatall error)
- Personalizacja rygla

Koszt 1200 pln brutto

**Opcja 2 Emulator gwarancja dożywotnia (brak blokowania kierownicy)**

- Montaż Emulatora
- Personalizacja emulatora

Koszt 1000 pln brutto

Cena nie obejmuje demontażu i montażu Rygla fabrycznego  
EMULATOR RYGLA W 20

